物件番号 8

所	在 地	北海道	岩見	<b>上</b> 沢市美国	園 2 🗐	条7丁目3	3番2			
住	居表示	北海道	岩見	<b>儿</b> 沢市美国	慰 2 纟	条7丁目17	街区			
現	況 地 目	宅地		300.2	5 m²				工作物	-
及び面積等			-						立木竹 一	-
	地									
登言	己 簿 地 数									
記載	事項地		5111							_
地		目								
	数	量 南東側		*********		恒星公	7 0 0	(注第	4 2 条第 1 項第 1 号道』	效)
		用果侧 北東側		舗装市道 舗装市道		幅員約 幅員約	J 9.0 m J 9.0 m		4 2 条第 1 項第 1 号道』	
Ø	状 況									
	建築基準法			内(非線引)						
		用途地域		第一種低層住	居専用	也域				
注		地域・地		4 0 %						
令		容積率		60%						
に基	法法	高度制限		指定なし						
づく		防火指定		指定なし						
法令に基づく制限		• 景観法	• 水[	防法 ・都市	再生特別	別措置法				
风	その									
	他									
T114	o A lak	6 4114 A La	fort					*別葉	「補足説明事項」	参照
	の負担等			負担の内容						
に医	する事項	道路後退	無	負担の内容				ı	施設整備の	
供給処理		供給処理施設	配管	ぎ等の状況		施 設 整	備状況		施 設 盤 傭 の特別負担の有無	
		電 気				_	_			
		· ·								
施設の概要		公共下水道 都市ガス								
交流	<b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	制用ルク	汝山乃	1991年 無						_
>-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		バス	中央バス 『美園児童館』			停留所まで徒歩4分				
公共施設			岩見沢市役所			岩見沢市立	立美園小学校	岩見泡	尺市立光陵中学校	

- ・当該物件の南側の境界標が破損しています。破損している箇所については、概要図で確認してください。
- ・当該物件を含む周辺地域は、岩見沢市洪水ハザードマップにおいて、浸水想定区域に該当しています。詳細につい ては、岩見沢市に照会願います。
- ・当該物件は、岩見沢市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外に該当するため、一定規模以上の誘導施設の開 発、建築等行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき岩見沢市長への事前届出が必要となります。詳 細については、岩見沢市に照会願います。
- ・当該物件の西側隣接地から樹木の枝が越境しています。 参
  - ・当該物件の南西側境界線上に、雨水桝及びU字側溝が設置されています。
- ・当該物件内には、北西側隣接地にまたがって素堀側溝が設置されています。
  - ・当該物件内には、量水器桝及びマンホールが設置されています。
  - ・当該物件には高低差があり、中央付近が丘状に高くなっています。
- ・当該物件内には、コンクリートブロック、コンクリートガラ、レンガ、石及び木くずがあります。 ・当該物件内には、塩ビ管及び廃カーペットがあります。

  - ・当該物件内には、切株があります。 ・売買契約書に、「買受人は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したう え、売買物件を買い受けるものとする。」との特約条項が付されます。



※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

8 所在地 岩見沢市美園2条7丁目33番2 物件番号 概 要 义 Ν 樹木 切 株 → 電 柱 (支線付)  $\bigcirc$ マンホール 雨 雨水桝 量水器桝 ~ 標 標識 コンクリートブロック・ガラ、 石、レンガ Δ コンクリートブロック・ガラ 木くず 素掘側溝 コンクリートプロック・ガラ、石 U字側溝 △ 境界標破損 単位:メートル

物件番号	8	
所 在 地	岩見沢市	美園2条7丁目33番2

