

低入札価格調査の概要

工 事 名： 金沢新神田合同庁舎 北陸財務局照明器具取替工事

調査を実施した業者名及び住所：株式会社パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町東16番地の3

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	長年にわたって取引実績があるメーカーから直接、大量購入することで資材調達について協力を得られ、その見積額を基に応札額を決定した。 諸経費は適正に見積もっている。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	金沢営業所は金沢市内に所在し、工事対象場所まで約 0.3 km、車で約 1 分の距離であり、地理的な問題は無い。
⑤ 手持資材の状況	なし。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年取引実績があるメーカーから調達予定。
⑦ 手持機械数の状況	なし。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から確保予定。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	各種照明器具関連工事（国、特殊法人）
⑩ 経営内容	特段の問題は認められない。
⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	本件工事の施工にあたり必要な労務者及び資機材を確保しており、公共工事の施工についても実績がある。 また人件費については、労務費単価に沿って設定しているほか、同種工事の施工実績から適切な人員数を予定している。
⑫ ⑨の公共工事の成績状況	成績評定対象契約の実績は無いが、問題なく履行している。
⑬ 信用状態	特段の問題は認められない。
⑭ その他必要な事項	—
事情聴取した結果についての調査検討	上記のとおり相手方から聴取した内容及び相手方の入札内訳書を分析した結果、当局の設計図書どおりの施工が可能と判断する。