






検討箇所 位置図



検討箇所 位置図




検討箇所 位置図




有効活用実施中

現況写真



写真撮影位置図




- 約8.6㎡
- 敷地出入口付近で道路(パークロード)からの、視認性が高い
- 門開閉の際に支障がないよう、使用範囲が制限される場合がある
- 隣の構内道路は大型の荷物運搬車両等が通るため、安全性確保への配慮が必要

現況写真




写真撮影位置図




- 建物出入口手前の約2.0㎡
- 建物出入口付近のため、視認性が高い
- 自動ドア付近はセンサーが誤作動を起こし点検業務にも支障がある場合、用途等が制限されることがある
- 点字ブロック付近のため、身障者の通行の妨げにならないよう留意が必要
- 1号館の入居官署表示板(黒)・1・2号館案内板(白)への視界を遮らないよう留意が必要

現況写真



写真撮影位置図




- 建物出入口手前の約2.9㎡
- 建物出入口付近のため、視認性が高い
- 自動ドア付近はセンサーが誤作動を起こし点検業務にも支障がある場合、用途等が制限されることがある
- 周囲に点字ブロックがあり、身障者の通行の妨げにならないよう留意が必要

現況写真



写真撮影位置図




- 約2.5㎡
- 建物出入口付近のため、視認性が高い
- 自動ドア付近はセンサーが誤作動を起こし点検業務にも支障がある場合、用途等が制限されることがある
- パンフレットスタンド、車いすを設置しているが、使用許可に際して移動を検討する

現況写真



写真撮影位置図




- 建物出入口手前の約2.1<sup>m</sup>²
- 建物出入口付近のため、視認性が高い
- 自動ドア付近はセンサーが誤作動を起こし、点検業務にも支障がある場合、用途等が制限されることがある
- 周囲に点字ブロックがあり、身障者の通行の妨げにならないよう留意が必要

現況写真



写真撮影位置図



- 税務署専用出入口(確定申告時に使用)手前の約13m<sup>2</sup>
- 建物の窓に近接しているため、用途等が制限される場合がある