

## 低入札価格調査の概要

令和3年10月25日  
北海道財務局

工事名：小泉住宅(508棟)外壁改修その他工事

調査を実施した業者名及び住所：北成建設株式会社

北海道北見市北5条東3丁目2番地

当該業者の法人番号:3460301000947

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	工事場所と本社及び倉庫が近距離であり、手持ちの資材及び機材等が容易に利用可能であるほか、主要資材について複数社からの見積を参考に、コストを下げた積算が可能となったことから、本件金額で入札をしたもの。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	事業所から5km内となっている。
⑤ 手持資材の状況	枠組足場、鋼製布板、筋違い、ジャッキベース、単管パイプ、金網式養生柵、災害防止ネット
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	既存取引先
⑦ 手持機械数の状況	4tユニック、2tダンプ、油圧ショベル、ホイールローダー
⑧ 労務者の具体的供給見通し	協力業者を予定
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	津別消防庁舎新築建築主体工事【美幌・津別広域事務組合】
⑩ 経営内容	建設業・土木業ほか
⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	相手方の積算内訳を分析したところ、当局の予定価格と開差が認められるものの、事情聴取した結果、契約内容に適合した履行がなされるものと認められる。
⑫ ⑨の公共工事の成績状況	受注した工事については、問題なく施工されている。
⑬ 信用状態	調査の結果、工事施工にあたっての問題はない。
⑭ その他必要事項	—